


SOTANO® - Fallbeispiel 3

Problem: Durchfeuchtung des Mauerwerks bei aufsteigender Feuchtigkeit in der Außenwand



Ursache:

Horizontalsperre am Fußpunkt nicht vorhanden oder beschädigt.

Folgen:

- Feuchtigkeit steigt über Fundament oder Bodenplatte in die Wand.
- Auf der Innenseite austretende Salze ziehen Feuchtigkeit regelrecht an.
- Schädigung der Wandoberfläche auf der Innenseite.
- Ständig feuchte Räume im Kellergeschoss.
- Gefahr der Schimmelbildung -> Gesundheitsschäden.
- Bei Einsatz von herkömmlichen Sanierputzen häufige Erneuerung.

SOTANO® - Lösung

1. Horizontalsperre durch Druckinjektionsverfahren mit SOTANO-Likosil 95.
2. Flächengrundierung mit SOTANO-Likosil als Aufbrennsperre zum Verschließen der Oberflächenkapillaren.
3. SOTANO-Sperrputz als Wandputz verhindert das Durchdringen der Feuchtigkeit in den Raum.
4. Gegebenenfalls von SOTANO-Klimaputz oder Einsatz der SOTANO-Klimaplatte Pro zur Regulierung der Raumfeuchte.

