

# SOTANO® - Referenzobjekt

Deutsche Bahn, 06526 Sangerhausen  
Gleisunterführung Ost- und Westwand



**Ausführungsjahr:** 2015

**Verarbeiter:** JB Planbau GmbH

## **Aufgabenstellung:**

Durchsickerndes Wasser sorgte an der Gleisunterführung des Bahnhofes Sangerhausen für nasses Mauerwerk. Die Durchfeuchtung des Mauerwerkes führte dazu, dass starke Ausblühungen an der Decke der Unterführung auftraten. Die Boden- und Wandfugen waren ebenfalls durchfeuchtet. Die Sanierung erfolgte mit SOTANO-Likosil, SOTANO-Vorspritzmörtel und SOTANO-Sperrputz. Anschließend wurden die Wände mit Fliesen versehen.

# SOTANO® - Referenzobjekt

Vor der Sanierung:

